

03-01-06 Tiltak ved søl/utslipp av LRA

ID:85 | Forfatter: Ørnehaug, Roy-Arve | Godkjent av: Henning, Plass-sjef Sløvåg_Projekt (Søreide, Henning) | Status: publisert |
Opprettet: 4.11.2011 | Endret: 18.9.2014 | Revidert: 30.3.2017 |
Neste revisjon: 30.3.2018 | (Henning, Plass-sjef Sløvåg_Projekt (Søreide, Henning)) | Endringsnivå: Revisjon | Utgaver: 4 |
Losen-lenke: 187x85 |

Formål

Instruksen skal anvendes ved utslipp/søl av LRA eller LRA kontaminert væske

Hensikten med instruksen er å sikre at utslipp/søl av LRA eller LRA kontaminert væske blir samlet opp for å sikre mennesker og miljø.

HMS

Støvmaske min. P3-type. NB! Dersom skjegg benyttes overtrykksmaske

Tettsittende vernebriller(Type "Goggles")

Vaskbar hekdekkende dress eller engangsdress, utenpå arbeidsklær.

Vaskbare og tette hansker

Vaskbare og tette vernesko

Verneutstyrregime trer i kraft ved mistanke om LRA og ved påvist LRA.

Ansvar

Utøvende personell er ansvarlig for gjennomføring av instruks og varsling av strålevernansvarlig ved utslipp/søl.

Strålevernansvarlig er ansvarlig for etter kontroll, varsling til ledelse og eventuell varsling til Statens strålevern.

Aktivitet/beskrivelse

Strålevernansvarlig(SVA) gjennomfører målinger med kontaminasjonsmåler for å kartlegge omfanget av utslipp/søl.

Alt utslipp/søl skal samles opp ved bruk av egnet utstyr(spade, slamsuger, absorbenter)

Anbringes i egnede beholdere.

Etter kontroll med kontaminasjonsmåler utføres av SVA.

SVA skal sammen med ledelse vurdere omfanget av utslipp/søl til ytre miljø og eventuelle konsekvenser og eventuelt varsle sentrale myndigheter(Statens strålevern) hvis det er påkrevd.

SVA er ansvarlig for varsling til Statens strålevern hvis utslipp/søl kan medføre fare for radioaktiv eksponering utover normalnivå for mennesker eller ved fare for utslipp av radioaktive stoffer til ytre miljø/omgivelser.

Hendelsen skal eventuelt rapporteres i henhold til gjeldende HMS prosedyrer.

Bilder og illustrasjoner

0 bilder tilknyttet

Vedlegg

Kompetanse

Hjemmel

Referanser

ISO 14001:2004

Utstyr
