

INCON AS
Hamrasletta 9
4056 TANANGER

Ref.:
26/00624-1 / 2.2.1

Dato:
25.02.2026

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Tilsynsrapport - Incon AS - Mongstad

Denne rapporten handler om forhold som ble avdekket under tilsyn ved Incon AS – Mongstad 4. februar 2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Beskrivelse av eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold
- Del 3: Informasjon om tilsynet

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultater fra tilsynet og hva dere må gjøre.

Nærmere beskrivelse av resultatene er gitt i del 2.

Det ble ikke avdekket avvik i løpet av tilsynet.

Da DSA ikke avdekket avvik under tilsynet anses tilsynet som avsluttet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Om dere har kommentarer til tilsynsrapporten, ber vi dere sende oss disse innen to uker. Hvis vi ikke mottar kommentarer, anses denne rapporten som endelig.

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til dsa@dsa.no ved Ole Stian Bockelie. Merk svar med saksnummer 26/00624.

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway

T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway

dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494

IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

Dere må betale gebyr

Vi viser til varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 4. februar 2026 under tilsynet. Incon AS – Mongstad må betale gebyr for tilsynet på 5 300 kr.

Del 2: Beskrivelse av avvik og anmerkninger

Definisjoner

- Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Det ble ikke avdekket avvik i løpet av tilsynet.

Andre forhold

Tilsynet ble gjennomført uanmeldt. Det var ingen representanter fra Incon AS på anlegget, men tilsynsteamet snakket med en representant fra Archer Wellconnection AS som har aktivitet på området hvor tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall - Mongstad - Incon AS (tillatelsen) gjelder. Incon AS deltok på telefon og opplyste at tillatelsen på Mongstad ikke er tatt i bruk.

Archer Wellconnection AS håndterer ikke naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM) selv og all aktivitet som omhandler NORM-materiale/avfall skal håndteres av Incon AS. Dette er regulert i avtale mellom virksomhetene.

Under tilsynet ble det opplyst at Incon AS ikke har klargjort området for håndtering av NORM. Det er hverken etablert lagerområde, behandlingsanlegg (som spyleanlegg med oppsamling for NORM). Incon AS har heller ikke personell på anlegget.

Incon AS opplyste videre at de er i en anbudsprosess når det gjelder håndtering av NORM, men det er foreløpig ikke tatt en avgjørelse om anlegget for NORM-behandling på Mongstad skal settes i drift.

Da Incon AS ikke har hatt aktivitet på området er det heller ikke utført målinger av radioaktivitet i utslippet til vann fra anlegget.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Tilsynet er en del av DSA sine risikobaserte tilsyn.

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Tema for tilsynet var håndtering av radioaktivt avfall og utslipp til vann.

Tilsynet inkluderte et åpningsmøte, befaring av anlegget, intervju av virksomhetens ansatte, samt et oppsummeringsmøte.

Tilsynet var uanmeldt.

Fra DSA deltok:

- Ole Stian Bockelie, tilsynsleder
- Joe Moussa, medkontrollør
- Ralf Ehrlich, medkontrollør

Fra virksomheten deltok:

- Kim André Madland, Incon AS (via telefon)

Kontaktperson hos virksomheten

- Kim André Madland, Incon AS

Aktuelt regelverk

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16.
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse TU19-16-1

Tilsynet er hjemlet i forurensningsloven § 48.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten under tilsynet 4. februar 2026. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 5 300,- for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for tilsyn av inntil endags varighet.

Dere vil få tilsendt en faktura fra DSA for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

Klageadgang for vedtak om gebyr

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til DSA. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom DSA tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Tilsynsrapporten er offentlig og legges ut på våre nettsider dsa.no. Rapporten er også tilgjengelig via postjournal hos DSA.

Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Ole Stian Bockelie
fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.