

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Unntatt offentlighet

Land

Kontaktperson

Ref.:
23/03054-13 / 2.2.3

Dato:
18.03.2026

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Tilsynsrapport - Yara Norge AS, avd. Glomfjord 24. februar 2026

Denne rapporten handler om forhold som ble avdekket under tilsynet ved Yara Norge AS, avd. Glomfjord 24. februar 2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Beskrivelse av eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold
- Del 3: Informasjon om tilsynet

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultater fra tilsynet og hva dere må gjøre.

Nærmere beskrivelse av resultatene er gitt i del 2.

DSA avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten mangler et miljøovervåkningsprogram
- Avvik 2: Virksomhetens beregningsgrunnlag for rapporterte utslippsdata er ikke basert på faktiske forhold hos virksomheten
- Avvik 3: Virksomheten kan ikke dokumentere analyserer eller vurderinger knyttet til innhold av radioaktivitet i deler av avfallet det leverer til deponi

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

DSA påpeker følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens rutine for prøvetaking av råstoff kan forbedres
- Anmerkning 2: Virksomhetens innkjøpsrutine for råstoff kan forbedres

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway

T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway

dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494

IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

Yara Norge AS, avd. Glomfjord plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at DSA skal kunne avslutte saken, må dere innen 16. juni 2026 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Om dere har kommentarer til tilsynsrapporten, ber vi dere sende oss disse innen to uker. Hvis vi ikke mottar kommentarer, anses denne rapporten som endelig.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til dsa@dsa.no ved Ole Stian Bockelie. Merk svaret med saksnummer 23/03054.

Dere må betale gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 30. januar 2026. Yara Norge AS, avd. Glomfjord må betale gebyr for tilsynet på kroner 43 100,-.

Del 2: Beskrivelse av avvik og anmerkninger

Definisjoner

- Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Avvik 1: Virksomheten mangler et miljøovervåkningsprogram

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse TU13-29 etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer fra Yara Norge AS, Glomfjord (TU-13-29) punkt 4.1 Måling og beregning av utslipp

Beskrivelse av krav:

Virksomheten skal utarbeide et forslag til et miljøovervåkningsprogram som tar hensyn på de radioaktive stoffene som omfattes av denne tillatelsen. Miljøovervåkningsprogrammet skal som et minimum inneholde prøvetakning av vann, sedimenter og filtrerende organismer. Virksomheten skal sende programmet til Statens strålevern så snart som mulig og senest innen 1. mars 2014.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten opplyste under tilsynet at den ikke har utarbeidet et miljøovervåkningsprogram. Virksomheten opplyste videre at de er i dialog med Miljødirektoratet angående utarbeidelse av et miljøovervåkningsprogram og ønsker å utarbeide et felles program for rapportering til DSA og Miljødirektoratet.

Avvik 2: Virksomhetens beregningsgrunnlag for rapporterte utslippsdata er ikke basert på faktiske forhold hos virksomheten

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse TU13-29 etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer fra Yara Norge AS, Glomfjord (TU-13-29) punkt 4.1 Måling og beregning av utslipp

Beskrivelse av krav:

Virksomheten skal kunne fremlegge dokumentasjon om grunnlaget for rapporterte utslippsdata inkludert utslippsfaktorer, beregningsmetoder og usikkerhetsvurderinger.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Utslipp fra Yara Norge AS, avd Glomfjord stammer fra søl fra losseanlegg, transportbånd, diffuse utslipp til luft via luftkanaler i siloer, lagerbygg med mer. Tidligere ble søl fra transportbånd ryddet opp, hvor deler av søl ble spylt på sjø via avløpssystemet. Yara Norge AS, avd Glomfjord opplyste at de har endret rutinen for rengjøring og nå leier inn en 3. part som ved bruk av sugebil samler opp råstoffet og plasser dette inn i lagerhallene igjen.

Yara Norge AS, avd Glomfjord opplyste videre under tilsynet at beregning av utslipp av radioaktivt stoff er basert på at de har estimert størrelse på råvare«hauger» ved transportbånd og hvor ofte det har blitt rengjort ved spyling. Dette stemmer ikke overens med dagens situasjon med bruk av sugebil. Diffuse utslipp av råstoff via luftkanaler, åpning i lagerbygg etc er heller ikke tatt med i beregningen av utslipp. Det er også byttet råstoff med annet innhold av radioaktivt materiale som ikke er tatt med i beregningene.

Avvik 3: Virksomheten kan ikke dokumentere analyserer eller vurderinger knyttet til innhold av radioaktivitet i deler av avfallet det leverer til deponi

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

TU-13-29 punkt 3 Radioaktivt avfall

TU-13-29 punkt 6.2 Internkontroll

Beskrivelse av krav:

Om det oppstår radioaktivt avfall, plikter virksomheten å sørge for at all håndtering av avfallet skjer i overensstemmelse med regler for dette fastsatt i forurensningsloven og avfallsforskriften kapittel 16.

Virksomheten skal til enhver tid ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre radioaktiv forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Det ble under tilsynet opplyst at avfall fra sandfang rundt siloer for lagring av råstoff tømmes med sugebil og leveres til et regionalt avfallsanlegg. Avfallet har blitt levert med avfallskode 9918 «annet avfall, avfallstype «ristgods, silgods, sandfang».

Avfallet består av råstoff, vann og avrenning fra området rundt siloene. Virksomheten kan ikke dokumentere at det er gjennomført analyser eller gjort vurderinger av dette avfallet med tanke på radioaktivitet.

Anmerkning

Anmerkning 1: Virksomhetens rutine for prøvetaking av råstoff kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Yara Norge AS, avd Glomfjord mottar råvarer med innhold av radioaktive stoffer fra flere leverandører og har de senere årene byttet leverandører flere ganger.

Det ble fremvist under tilsynet flere analyseresultater fra måling av radioaktivitet for noen av råvarene. Imidlertid kan virksomheten forbedre systematikken rundt analyse av råstoffet, da det ikke er beskrevet hvor ofte og når det skal måles innhold av nuklider i råstoffet, f.eks. ved bytte av råstoff/leverandør.

Anmerkning 2: Virksomhetens innkjøpsrutine for råstoff kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Det ble under tilsynet opplyst at Yara's hovedkontor inngår avtaler med råvareleverandører. Fabrikken i Glomfjord forholder seg til disse avtalene ved leveranser av råstoff. Virksomheten innkjøpsrutine kan forbedres da den ikke kunne fremlegge dokumentasjon på at innhold av radioaktivitet i råstoffet vektlegges ved innkjøp.

Andre forhold

Yara Norge AS avd. Glomfjord har i februar 2026 søkt om endring i utslippsgrensene for Thorium og K-40, grunnet den globale råvaresituasjonen og derav bytte til andre råvareleverandører, hvor råvarene har høyere innhold av naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM). Søknaden er under behandling hos DSA.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Tilsynet er en del av DSA sine risikobaserte tilsyn.

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av strålevernloven og forurensningsloven overholdes. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Tema for tilsynet var

- Håndtering av NORM
- Utslipp

Tilsynet inkluderte et åpningsmøte, befaring av anlegget, dokumentgjennomgang og intervjuer av virksomhetens ansatte, samt et oppsummeringsmøte.

Tilsynet ble varslet.

Fra DSA deltok:

- Ole Stian Bockelie, tilsynsleder
- Hedda Øya, medkontrollør
- Ralf Ehrlich, medkontrollør

Fra virksomheten deltok:

- HMSK-sjef, Yara Norge AS, avd. Glomfjord
- HMS konsulent, Yara Norge AS, avd. Glomfjord
- Driftskoordinator, Pakkeri, kai og lager (PKL) Yara Norge AS, avd. Glomfjord
- Driftssjef PKL – Yara Norge AS, avd. Glomfjord
- Produksjonssjef – avd. Gjødsele - Yara Norge AS, avd. Glomfjord
- Logistikk operatør – PKL - Yara Norge AS, avd. Glomfjord

Kontaktperson hos virksomheten

- Yngve Olsen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Analyser av råstoff
- Miljørisikovurdering datert 1.12.2025
- 2025 Beregning av radioaktivt utslipp til sjø

Aktuelt regelverk

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
- Forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapitel 16.
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse TU13-29

Tilsynet er hjemlet i forurensningsloven § 48.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 2. februar 2026. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 43 100,- for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil endags varighet.

Dere vil få tilsendt en faktura fra DSA for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

Klageadgang for vedtak om gebyr

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til DSA innen tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom DSA tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Tilsynsrapporten er offentlig og legges ut på våre nettsider dsa.no. Rapporten er også tilgjengelig via postjournal hos DSA.

Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Ole Stian Bockelie
fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Liste over mottakere:

Klikk her for å skrive inn tekst.

Liste over kopimottakere: